


MS VENTO



(RU) Инструкция по сборке: ИЦ 80/82

(CZ) Návod montáž: SU 80/82

(HU) Szerelési útmutató: S 80/82

(EN) Assembly instructions: CC 80/82


(SK) Návod montáž: SU 80/82























(PL) Instrukcja montaż: DN 80/82;







MS VENTO

80/82


(RU) № детали	Код	Размер (мм)	Количество (шт)
(CZ) № podrobnosti	kód	Rozměr (mm)	Množství (ks)
(HU) № részletek	a kódot	Méret (mm)	Mennyiség (db)
(EN) № details	code	Size (mm)	Quantity (pcs)
(SK) № podrobnosti	kód	Rozmer (mm)	Množstvo (ks)
(PL) № szczegóły	kod	Rozmiar (mm)	Lkość (szt)
1	H00409	800 x 522 x 16	1
2	H00508	766 x 511 x 16	1
3	H00110	704 x 522 x 16	1
4	H00109	704 x 522 x 16	1
5		720 x 340 x 16	1
6	H00309	768 x 96 x 16	2
7	H00314	720 x 32 x 16	2
8	F00605	713 x 396 x 16	1
9		713 x 60 x 16	1
10		713 x 32 x 16	1
11	H00705	718 x 398 x 3	2




S1 x 32 	S2 x 4 	S3 x 1 	S5 x 31 	Pk x 1 	P x 1 
I x 11 	K x 8 	KK x 1 	Kz x 4 	G x 30 	L x 4 
H x 4 	Hk x 2 	D x 2 	W x 2 	R x 1 	
O x 2 	Rz x 2 	Zd x 1 	Z x 1 	D5 x 2 	




S1



S2





S3



S5




I







K



Kz



D




1

S1
x 16



3.5x16

H
x 4




2

I
x 8




8x30




3

K x 4 **6.4x50** **Kz** x 4



4

K x 4 **6.4x50**




5


G
x 30

1.6x20






L
x 4





6



7




8




9

S5
x 6 4x30






10

S5
x 10 4x30




11

- Pk** x1
- P** x1
- S1** x8
- 3.5x16





12





- Z** x1
- Zd** x1
- S1** x4
- 3.5x16
- Rz** x2






13



14

- | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|
| D
x 2 | 
4x45 | W
x 2 |  | R
x 1 |  | O
x 2 |  |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|



15



D5
x 2



S5
x 4



4x30





16

S5

x 4

4x30



17

Hk

x 2




S1


x 4




3.5x16



1



2



3

